

BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5194/ PAS-HCQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

V/v Xin gia hạn Báo giá dịch vụ sửa chữa và đại tu các Xe của Viện Pasteur TP.HCM.

Kính gửi: .....

Căn cứ Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa và đại tu các Xe của Viện ngày 26/11/2021.

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kính mời đơn vị có tên nêu trên khảo sát và báo giá sửa chữa và đại tu các Xe của Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Đính kèm danh mục cần sửa chữa và thay thế.

Thời gian gia hạn nộp Hồ sơ báo giá từ 17/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

Địa điểm: Phòng Hành chính Quản trị - Viện Pasteur Tp. HCM. Địa chỉ: Số 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, số điện thoại 02838225847.

Rất mong nhận được hợp tác từ quý công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng (để báo cáo);
- Phòng KHTH (Tổ CNTT) để thực hiện;
- Lưu: VT, HCQT

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Nguyễn Vũ Thượng**

**DANH MỤC CÁN SỬA CHỮA THAY THỂ**  
**SỐ XE: 51PAST06 (TOYOTA LAND CRUISER PRADO)**  
**(Số Km: 631.434)**

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL
	<b>PHẦN MÁY ★</b>		
1	Đại tu máy xe toàn bộ	Bộ	1
	<b>PHẦN THÙNG</b>		
1	Làm đồng sơn lại xe toàn bộ	Bộ	1
	<b>PHẦN GẮM (hệ thống treo)</b>		
1	Cao su lock chữ A dưới Toyota	Cái	4
2	Cao su Lock chữ A trên Toyota	Cái	4
3	Phuộc nhún trước Toyota	Bộ	2
	<b>PHẦN THẮNG</b>		
1	Bổ thắng trước Toyota	Cái	4
2	Bổ thắng sau Toyota	Cái	4
3	Càng bổ thắng tay Toyota	Cái	4
4	Cao su+ ty thanh trượt thắng sau Toyota	Bộ	4
5	Cuppen con thắng trước sau Toyota	Cái	10
6	Che bụi thắng con trước sau Toyota	Cái	10
7	Dầu thắng Dot 3 Toyota	Bình	1
8	Dầu vệ sinh thắng Forch	Chai	1
	<b>PHẦN BÁNH XE</b>		
1	Vỏ xe 265/65 R17	Cái	4
	<b>PHẦN HỘP SỐ</b>		
1	Thay nhớt hộp số tự động T IV Toyota	Lít	9
2	Thay lọc nhớt hộp số tự động Toyota	Bộ	1
	<b>PHẦN GIẢI NHIỆT NƯỚC</b>		
1	Két nước Denso	Cái	1
2	Ống nước cái Toyota	Ống	2
3	Nước giải nhiệt Toyota	Bình	2

**SỐ XE: 51A 1969 (TOYOTA LAND CRUISER PRADO)**  
**(Số Km: 612.356)**

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL
	<b>PHẦN MÁY</b>		
1	Đại tu máy xe toàn bộ	Bộ	1
	<b>PHẦN THÙNG</b>		
1	Làm đồng sơn lại xe toàn bộ	Bộ	1
	<b>PHẦN THẮNG</b>		
1	Bổ thắng trước Toyota	Cái	4
2	Bổ thắng sau Toyota	Cái	4
3	Càng bổ thắng tay Toyota	Cái	4
4	Cao su+ ty thanh trượt thắng sau Toyota	Bộ	4
5	Cuppen con thắng trước sau Toyota	Cái	10
6	Che bụi thắng con trước sau Toyota	Cái	10

7	dầu thắng Dot 3 Toyota	Bình	1
8	Dầu vệ sinh thắng Forch	Chai	1
<b>PHẦN HỘP SỐ</b>			
1	Thay nhớt hộp số tự động T IV Toyota	Lít	9
2	Thay lọc nhớt hộp số tự động Toyota	Bộ	1
<b>PHẦN BÁNH XE</b>			
1	Vỏ xe 265/65 R17	Cái	4
<b>PHẦN GÀM (Hệ thống treo)</b>			
1	Cao su Block chữ A trên Toyota	Cái	4
2	Cao su Block chữ A dưới Toyota	Cái	4
3	Rutin thanh giảm trước Toyota Cao su chữ U trước Nok	Cây	2
4	Cao su chữ U trước	Cái	2
5	Cao su Block dọc sau Toyota	Bộ	4
6	Cao su Block ngang sau Toyota	Cái	2
7	Rutin thanh giảm sau Toyota Cao su chữ U trước Nok	Cây	2
8	Cao su chữ U sau Nok	Cái	2
<b>PHẦN ĐIỆN</b>			
1	Bình ắc quy khô 12V 90Ah	Bình	1

**XE: 51A 1613 (TOYOTA LAND CRUISER PRADO)**  
(Số Km: 521.315)

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL
<b>PHẦN THÙNG</b>			
1	Thay nẹp cao su joint cửa trước sau (trong + Ngoài) Toyota	Cái	8
<b>PHẦN GÀM (hệ thống lái)</b>			
1	Routuyn trụ trên Toyota	Cái	2
2	Routuyn trụ dưới Toyota	Cái	2
<b>PHẦN HỘP SỐ CẦU</b>			
1	Nhớt hộp số + hộp số mạnh 90 Toyota	Lít	9
2	Nhớt cầu trước + sau 140 Toyota	Lít	5
<b>PHẦN MÁY</b>			
1	Bộ bơm khí khởi động máy Denso	Bộ	1
2	Bầu quạt giải nhiệt Toyota	Bộ	1
<b>PHẦN THẮNG</b>			
1	Bổ thắng trước Toyota	Cái	4
2	Bổ thắng sau Toyota	Cái	4
3	Càng bổ thắng tay Toyota	Cái	4
4	Cao su+ ty thanh trượt thắng sau Toyota	Bộ	4
5	Cuppen con thắng trước sau Toyota	Cái	10
6	Che bụi thắng con trước sau Toyota	Cái	10
7	Dầu thắng Dot 3 Toyota	Bình	1
8	Dầu vệ sinh thắng Forch	Chai	1
<b>PHẦN BÁNH XE</b>			

khth\_cntt.pas - Chuyên đổi số xe và đăng ký



1	Vỏ xe 265/65 R17	Cái	4
	<b>PHẦN ĐIỆN</b>		
1	Bình ắc quy khô 12V 90Ah	Bình	1
	<b>PHẦN MÁY</b>		
1	Lọc xăng Toyota	Cái	1
2	Lọc gió Toyota	Cái	1
	<b>PHẦN GÀM (Hệ thống treo)</b>		
1	Cao su Block chữ A trên Toyota	Cái	4
2	Cao su Block chữ A dưới Toyota	Cái	4
3	Rutin thanh giảm trước ToyotaA	Cây	2
4	Cao su chữ U trước	Cái	2
5	Cao su Block dọc sau Toyota	Bộ	4
6	Cao su Block ngang sau Toyota	Cái	2
7	Rutin thanh giảm sau Toyota	Cây	2
8	Cao su chữ U sau Nok	Cái	2
9	Phuộc nhún trước Toyota	Cái	2
10	Phuộc nhún sai Toyota	Cái	2

**SỐ XE: 51A 1368 (TOYOTA LAND CRUISER 4500)**  
(Số Km: 427.801)

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL
	<b>PHẦN MÁY</b>		
1	Thay bougie đánh lửa Denso Lithium	Cái	6
	<b>PHẦN GÀM (hệ thống lái)</b>		
1	Bơm trợ lực tay lái Toyota	Bộ	1
2	Ống dầu áp lực Toyota	Ống	2
3	Dầu trợ lực tay lái Toyota	Bình	1
	<b>PHẦN THẮNG</b>		
1	Bổ thắng trước Toyota	Cái	4
2	Bổ thắng sau Toyota	Cái	4
3	Càng bổ thắng tay Toyota	Cái	4
4	Cao su+ty thanh trượt thắng sau Toyota	Bộ	4
5	Cuppen con thắng trước sau Toyota	Cái	10
6	Che bụi thắng con trước sau Toyota	Cái	10
7	dầu thắng Dot 3 Toyota	Bình	1
8	Dầu vệ sinh thắng Forch	Chai	1
	<b>PHẦN GÀM (Hệ thống treo)</b>		
1	Phuộc nhún trước Toyota	Cái	2
2	Phuộc nhún sau Toyota	Cái	2
3	Cao su Block chữ A trên Toyota	Cái	4
4	Cao su Block chữ A dưới Toyota	Cái	4
	<b>PHẦN MÁY</b>		
1	Lọc xăng Toyota	Cái	1
2	Lọc gió Toyota	Cái	1
	<b>PHẦN ĐIỆN</b>		
1	Bình ắc quy khô 12V 90Ah	Bình	1

<b>PHẦN HỘP SỐ CẦU</b>			
1	Nhớt hộp số + hộp số mạnh 90 Toyota	Lít	9
2	Nhớt cầu trước + sau 140 Toyota	Lít	5
<b>PHẦN BÁNH XE</b>			
1	Vỏ xe 275/65 R17	Cái	4

**XE: 51A 1515 (MITSUBISHI PAJERO)**  
(Số Km: 492.949)

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL
<b>PHẦN MÁY</b>			
1	Đại tu máy xe toàn bộ	Bộ	1
<b>PHẦN GÀM (hệ thống treo)</b>			
1	Cao su lock chữ A dưới (trước) Mitsu	Cái	4
2	Cao su Lock chữ A trên (trước) Mitsu	Cái	4
3	Cao su chữ U trước Nok	Cái	2
4	Rutin thanh giằng trước Mitsu	Bộ	2
5	Cao su block sau Mitsu	Cái	6
6	Cao su chữ U Sau	Cái	2
7	Rutin thanh ngang sau	Cái	4
8	Rutin thanh giằng Sau	Bộ	2
<b>PHẦN GÀM (hệ thống lái)</b>			
1	Bơm trợ lực tay lái Mitsu	Bộ	1
2	Ống dầu áp lực Mitsu	Ống	2
3	Dầu trợ lực tay lái Mitsu	Bình	1
<b>PHẦN ĐIỆN</b>			
1	Bình ắc quy khô 12V 90Ah	Bình	1
<b>PHẦN HỘP SỐ CẦU</b>			
1	Nhớt hộp số + hộp số mạnh 90 Mobil	Lít	9
2	Nhớt cầu trước + sau 140 Mobil	Lít	5

**XE: 50M 000 21 (FORD EVEREST)**  
(Số Km: 337.387)

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL
<b>PHẦN MÁY</b>			
1	Thay bougie đánh lửa Denso Lithium	Cái	4
2	Joint nắp suppap Ford	Bộ	1
3	Keo đệm kín joint	Tuýp	1
4	Lọc xăng Ford	Cái	1
5	Lọc gió Ford	Cái	1
<b>PHẦN ĐIỆN</b>			
1	Cụm đèn pha cốt Trái + Phải Ford	Bộ	2
<b>PHẦN HỘP SỐ CẦU</b>			
1	Nhớt hộp số + hộp số mạnh 90 Mobil	Lít	9
2	Nhớt cầu trước + sau 140 Mobil	Lít	5