

Số: 2269 /PAS-HCQT  
V/v báo giá sửa chữa Ô tô

TP. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: .....

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý cơ sở sửa chữa Ô tô báo giá theo nội dung sau:

STT	NỘI DUNG SỬA CHỮA	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	Xin sửa ngoài: Bơm trợ lực tay lái có tiếng kêu, ống dầu áp lực tay lái bị xì nhớt, cửa kính trước bên phải và cửa kính sau bên trái bấm lên xuống không được (2 cửa)	Bộ	1	

- Bảng báo giá có đóng mộc (bản chính) có thể hiện ngày báo giá, ngày hiệu lực, điều kiện thanh toán.

- Giá cung cấp dịch vụ sửa chữa Ô tô đã bao gồm tất cả các chi phí: thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí khác...

- Báo giá được gửi về địa chỉ: phòng HCQT – Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh, 167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu - Quận 3, TP. HCM.

- Thời gian nhận báo giá từ ngày 17/06/2021 đến ngày 24/06/2021

Trân trọng cảm ơn.

*Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng ( để báo cáo);
- P.KHTH (CNTT) (để thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT;

TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ -Y TẾ



Lê Việt Hà